



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Anilha com recobrimento de diamante

## para a polia damper da cambota

Fabricantes: Audi, Volvo, VW

Modelos:

Audi: A6  
Volvo: 850, S70, S80, V70  
VW: Crafter, LT, T4

Motore: 2,5 TDI

N.º artigo: 530 0172 10  
530 0482 09  
530 0482 10  
530 0483 09  
530 0483 10  
530 0484 09  
530 0484 10

Referências originais: 074 105 193




Fig. 1: Polia damper da cambota com parafuso central da mesma e anilha com recobrimento de diamante

Para substituir a correia dentada dos veículos mencionados, é necessário desmontar a polia damper da cambota.

Segundo as indicações do fabricante do veículo, quando se substitui ou desmonta a polia damper da cambota, é também necessário substituir o parafuso central da cambota e a anilha com recobrimento de diamante (fig. 1).

Tanto o parafuso central da cambota como a anilha estão incluídos no kit e no set da correia dentada indicados. Devido ao seu recobrimento especial e em combinação com o parafuso central, a anilha fornecida evita que a polia damper se desapeste devido à sua própria ação.

**Seguir as indicações do fabricante do veículo!**

Pode encontrar as peças de substituição e a respetiva informação técnica em [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ou em [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100, Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: 902 111 115  
Fax: 91 654 27 61  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)  
[www.technologylive.info](http://www.technologylive.info)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

