



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Informação de produto rolamento de embraiagem 500 0035 10

Fabricante: BMW

Ref. LuK-AS: 500 0035 10

Ref. originais: 21 51 1 204 419
21 51 1 207 275 21
51 1 208 423 21 51
1 223 168 21 51 1
223 366 21 51 1
225 203 21 51 2
225 619



Fig. 1: 500 0035 10

O rolamento de embraiagem **500 0035 10** possui um mecanismo de compensação para melhorar o conforto da embraiagem (**seta**).

O rolamento de embraiagem compõe-se de um rolamento de embraiagem convencional e de um anel de ajuste. O anel de ajuste está encaixado na caixa do rolamento e forma uma unidade. Sem carga, o anel de ajuste pode mover-se livremente sobre o rolamento.

Não é permitido lubrificar o anel de ajuste ou o interior do rolamento, visto que uma eventual resinificação nas superfícies de deslizamento pode prejudicar o correto funcionamento.

Isto não representa nenhum defeito!

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET