



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Diferentes modelos de volantes motor bimassa

Características distintas dos fabricantes

Fabricante: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Os veículos dos fabricantes indicados anteriormente podem estar equipados com combinações de volantes motor bimassa e embraiagens da LuK ou da SACHS. Estas unidades coincidem entre si na forma e no funcionamento. Por isso, deve ter-se em atenção, no momento da substituição da embraiagem e/ou do volante, de que são utilizados componentes do mesmo fabricante. A combinação de peças de diferentes fabricantes pode causar um mau funcionamento.

Para o volante bimassa da SACHS está disponível uma versão de embraiagem da LuK adequada. A atribuição correta é feita segundo o fabricante do volante. Para tal, deve ter-se em consideração as indicações do catálogo de peças de substituição.

Em alguns modelos de veículos é possível verificar o fabricante do volante bimassa sem desmontar a caixa de velocidades. Para isso, deve elevar-se o veículo e retirar a camada de isolamento acústico. Caso existam orifícios de ventilação na campânula da caixa de velocidades, pode-se reconhecer à primeira vista o fabricante na parte traseira do volante bimassa.

Nesta zona, o volante da LuK reconhece-se pela ranhura contínua (figura 1) e pela sua superfície brilhante. No volante da SACHS não há ranhura e a superfície não está tratada (figura 2).



Figura 1: Volante bimassa da LuK com rebordo no raio exterior



Figura 2: Volante bimassa da SACHS sem rebordo no raio exterior

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET