



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Tucho hidráulico modificado

Fabricantes: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Rover

Modelos:

Alfa Romeo: 145, 146, 147, 155, 156, 166,  
GT, GTV, Spider

Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I,  
Coupe, Doblo, Marea, Multipla,  
Palio, Punto, Siena, Stilo

Lancia: Kappa, Lybra, Thesis

Rover: 100, 200, 400, 600, 800, Carbrio

Motor: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V,  
2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

N.º de artigo: 420 0050 10  
420 0208 10

Referências  
originais:

Fiat: 464103078  
73503122



Figura 2: tucho hidráulico de acionamento direto,  
versão anterior (esquerda) / nova versão (direita)



Figura 1: Tucho hidráulico de acionamento direto, versão anterior (esquerda) /  
nova versão (direita)

Nos modelos acima indicados, os fabricantes de veículos modificaram a altura do tucho hidráulico de acionamento direto. A Schaeffler Automotive Aftermarket disponibiliza, relativamente a esta alteração, uma versão modificada no serviço de pós-venda.

O novo tucho hidráulico de acionamento direto é 2 mm mais alto. Apesar desta diferença de alturas, ambas as versões são intercambiáveis, desde que todos os tuchos montados nos motores indicados tenham a mesma altura. As duas versões não se diferenciam tecnicamente.

Os tuchos hidráulicos de acionamento direto devem ser sempre substituídos de acordo com o tipo exato.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

As peças de substituição e informações técnicas podem ser encontradas em [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) o em [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100, Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: 902 111 115  
Fax: 91 654 27 61  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)  
[www.technologylive.info](http://www.technologylive.info)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

