



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Rolamento guia 532 0778 10

## Substitui várias versões

Fabricantes:	Freightliner, Mercedes, Western Star
Motores:	OM 470.9xx, OM 471.9xx, OM 472.9xx, OM 473.9xx
Ref <sup>a</sup> :	532 0778 10
Referência original:	A 472 202 00 19 A 472 202 02 19 A 472 202 05 19

Consulte a correta identificação nos catálogos



Fig. 1: Exemplo de um rolamento guia instalado pelo fabricante do veículo



Fig. 2: Rolamento guia 532 0778 10

Com os motores referidos produzem-se diferentes cargas na transmissão por correia do grupo auxiliar, em função da configuração do veículo. Por isso, são instalados diferentes rolamentos guia pelo fabricante do veículo com a respetiva chumaceira.

A Schaeffler Automotive Aftermarket disponibiliza um rolamento guia com uma chumaceira desenhada para todas as configurações de veículos (Fig. 2).

Substitui todos os rolamentos guia com as referências originais indicadas.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET