



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Diferenças visuais

## Volante Bimassa LuK 415 0388 10

Fabricante:	Ford
Modelo:	Transit
Ano de fabrico:	2004 -
Motor:	2,4 TDCi LuK
Volante bimassa:	415 0388 10



Fig. 1: Diferença visual de um Volante bimassa LuK 415 0388 10 com casquilho de fricção (esq.) e outro com casquilho de esferas (dta.)

Na sequência do contínuo desenvolvimento dos nossos produtos, procedeu-se à modificação da chumaceira do volante bimassa 415 0388 10, que deixa de ter instalado um rolamento de esferas, passando a ter um casquilho de fricção.

Durante a fase de modificação, é possível que o volante bimassa seja disponibilizado tanto com o rolamento de esferas, como com o casquilho de fricção.

Apesar das diferenças entre as duas versões, ambos os volantes bimassa podem ser utilizados sem qualquer limitação nos veículos indicados nos catálogos.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET