



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Alinhamento das linguetas do diafragma

Fabricante: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00  
623 3325 09  
623 3325 33  
601 0021 00



Fig. 1: Alinhamento das linguetas do diafragma na embraiagem desmontada

Quando estão desmontados, os pratos de pressão dos sistemas LuK RepSet mencionados anteriormente apresentam as linguetas do diafragma deslocadas (Fig. 1). Essa característica de projeto é inócua e não representa qualquer dano.

Na montagem da embraiagem, o diafragma desloca-se para a sua área de trabalho. As linguetas do diafragma ajustam-se sem deslocamento e estabelecem toda a segurança operacional da embraiagem.

### Nota:

Todas as peças de um sistema LuK RepSet estão sujeitas a um teste a 100% na linha de montagem. Cumprem com as especificações técnicas e podem ser usadas sem limitações nos veículos indicados no catálogo.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET